

Zustandsbericht

Neupreis:	37.060 €
Ausstattungspreis:	6.738 €
Gesamtpreis:	43.798 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Comfortline 2,0 TDI 110 kW 6-Gang

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJE235607	GW-Nummer:	0185
Erstzulassung:	16.07.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	88.400 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Uranograu	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	07/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	29.400 km	Profiltiefe:	vorne 2/2	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	28.940, 57.778, 87.749 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	200			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Innenraum

Fehlteil



Ladekante

Kratzer kleiner als 5 cm



Seitenteil hinten rechts

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts hinten

Kratzer größer als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger hinten

Lackfehler kleiner als 2 cm



Außenspiegel

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer größer als 5 cm



