

## Zustandsbericht

Neupreis:	29.300 €
Ausstattungspreis:	7.172 €
Gesamtpreis:	36.472 €



KFZ SITZ  
07227/ 222 121  
[www.kfzsitz.at](http://www.kfzsitz.at)

### Skoda Octavia Combi Clever 2.0 TDI DSG

Fahrgestellnummer:	TMBJJ7NE9J0316464	GW-Nummer:	0178
Erstzulassung:	02.05.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	123.650 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Moon-Weiß Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

### Service details

Überprüfung gültig bis:	05/2024	Fahrbereifung:	17" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	30.000km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	183.000 Km	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.000, 62.000, 94.971 km			

### Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

### Lackwerte in $\mu\text{m}$

Kotflügel links	140	Motorhaube	140	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	140
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	140
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	140

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

### Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 29.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

### Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



**Fahrzeugfront**

*Steinschlag größer als 0.3 cm*



**Stoßfänger vorne**

*Kratzer größer als 5 cm*



**Stoßfänger hinten**

*Oberflächenkratzer kleiner als 5 cm*



**Innenraum**

*leicht abgenutzt*



**Seitenteil hinten rechts**

*Delle kleiner als 2 cm*



**Außenspiegel**

*Kratzer größer als 5 cm*



**Tür rechts vorne**

*beschädigt*




**Tür rechts hinten**

*leicht beschädigt*



***Tür links hinten***

*leicht beschädigt*



***Innenraum***

*Delle kleiner als 2 cm*

---

---

---