

Zustandsbericht

Neupreis:	25.390 €
Ausstattungspreis:	4.693 €
Gesamtpreis:	30.083 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Octavia Combi Ambition 1.6 TDI 85kW 5-Gang

Fahrgestellnummer:	TMBJG7NE5J0339092	GW-Nummer:	0015
Erstzulassung:	21.06.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	68.400 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Brilliant-Silber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	06/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	22.400 km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	27.394, 58.903, 60.763 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	180	Motorhaube	200	Kotflügel rechts	180
Tür vorne links	180	Dach	180	Tür vorne rechts	180
Tür hinten links	180	Heckklappe	180	Tür hinten rechts	180
Seitenteil links	180			Seitenteil rechts	180

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 23.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Stoßfänger vorne

Lackfehler kleiner als 2 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Seitenteil hinten rechts

Delle kleiner als 2 cm

.....

.....

