

Zustandsbericht

Neupreis:	28.623 €
Ausstattungspreis:	2.205 €
Gesamtpreis:	30.828 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant "Join" 1.6 TDI 85kW 5-Gang

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZKP505325	GW-Nummer:	0197
Erstzulassung:	01.11.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	104.800 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	11/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Allwetter
Motorölwechsel in:	14.600 km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 7/7
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	28.840, 58.740, 89.393 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 18.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Außenspiegel

Kratzer kleiner als 5 cm



Kofferraum

abgeschürft



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Seitenteil hinten links

Delle kleiner als 2 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer kleiner als 5 cm
