

Zustandsbericht

Neupreis:	30.540 €
Ausstattungspreis:	5.706 €
Gesamtpreis:	36.246 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1.6 TDI 85kW 7-Gang DSG 4 Türen

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZKP512411	GW-Nummer:	0141
Erstzulassung:	11.10.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	141.800 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	10/2023	Fahrbereifung:	17" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	25.300 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.447, 61.419, 107.175, 137.082 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	130	Motorhaube	130	Kotflügel rechts	130
Tür vorne links	130	Dach	130	Tür vorne rechts	130
Tür hinten links	130	Heckklappe	130	Tür hinten rechts	130
Seitenteil links	130			Seitenteil rechts	130

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 20.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Rad links vorne

abgeschürft



Verkleidung

abgeschürft



Laderaum

leicht abgenutzt



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.5 cm



Stoßfänger vorne

beschädigt



Heckklappe

Kratzer kleiner als 5 cm



