

Zustandsbericht

Neupreis:	30.540 €
Ausstattungspreis:	4.072 €
Gesamtpreis:	34.612 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1.6 TDI 85kW 7-Gang DSG

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZKP524992	GW-Nummer:	0137
Erstzulassung:	12.12.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	110.300 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Uranograu	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	12/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	30.000km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.145, 56.634, 82.163 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	250
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	800

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓		✓
2	✓		✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 23.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Tür links vorne

Delle kleiner als 2 cm



Seitenteil hinten links

Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



Rad rechts vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Fahrzeugfront

Kratzer größer als 5 cm



Rad links hinten

Kratzer größer als 5 cm



Innenraum

Kratzer größer als 5 cm



Innenraum

beschädigt



Kotflügel links



Außenspiegel

Kratzer größer als 5 cm



Außenspiegel

Kratzer kleiner als 5 cm

.....

.....