

Zustandsbericht

Neupreis:	27.850 €
Ausstattungspreis:	1.679 €
Gesamtpreis:	29.529 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1.6 TDI 85kW 5-Gang

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZJP534184	GW-Nummer:	0029
Erstzulassung:	05.12.2017	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	68.100 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Pure White	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	12/2022	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	10.500 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	18.236, 48.488 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	170	Motorhaube	180	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	170	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	170
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	170

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Laderaum

leicht abgenutzt



Heckklappe

leicht abgeschürft




Stoßfänger hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Außenspiegel

Kratzer größer als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Seitenteil hinten links

Kratzer kleiner als 5 cm



Dach

Delle kleiner als 2 cm



Dach

Delle kleiner als 2 cm

