Zustandsbericht

Neupreis:	28.623 €
Ausstattungspreis:	5.599 €
Gesamtpreis:	34.222 €

KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1.6 TDI 85kW 5-Gang 4 Türen

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZLP534429	GW-Nummer:	0151
Erstzulassung:	07.01.2020	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	84.450 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	01/2023	Fahrbereifung:	16″ Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	7.200 km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 KM	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	29.874, 61.622 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	☐	☑	☐	☑
2	☐	☐	☑	☐
3	☑	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 29.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront *Steinschläge kleiner als 0.3 cm*



Stoßfänger hinten *Kratzer kleiner als 5 cm*



Tür rechts vorne *Kratzer größer als 5 cm*



Seitenteil hinten links *Kratzer größer als 5 cm*



Seitenteil hinten rechts *Oberflächenkratzer größer als 5cm*