

Zustandsbericht

Neupreis:	34.950 €
Ausstattungspreis:	5.430 €
Gesamtpreis:	40.380 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Touran 2.0 TDI Highline

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZGW536188	GW-Nummer:	0140
Erstzulassung:	19.01.2016	Vorbesitzer:	2
Kilometerstand:	145.700 km	Schlüssellanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Deep Black Pearl	letzte Zulassung / genehmigt für:	NL / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	01/2023	Fahrbereifung:	17" Alu	Winter
nächster Ölwechsel fällig in:	29.400 km	Profiltiefe:	vorne 8/8	hinten 6/6
Servicehistorie:		Zusatzbereifung:		
durchgeführte Servicearbeiten:		Profiltiefe:		

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	200
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	200

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓		✓
2			✓	
3	✓			
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 16.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Innenraum

leicht abgenutzt



Fahrzeugfront

kleine Steinschläge



Innenraum

leicht abgeschürft



Innenraum

Kratzer



Tür links vorne

leichter Kratzer, kleine Delle



Tür links hinten

leichter Kratzer



Ladekante

leichter Kratzer



Seitenteil hinten rechts

leichter Kratzer



Reifen links hinten

kleiner Kratzer



Tür rechts vorne

kleine Kratzer



Innenraum

eingeschränkte Funktion