

Zustandsbericht

Neupreis:	37.332 €
Ausstattungspreis:	5.475 €
Gesamtpreis:	42.807 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

BMW 316d Touring Advantage

Fahrgestellnummer:	WBA8L710X0K555699	GW-Nummer:	0077
Erstzulassung:	09.2015	Vorbesitzer:	2
Kilometerstand:	103.400 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Blacksapphire	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	09/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Winter
Motorölwechsel in:	30.000km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 7/7
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	wartungsfrei	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	24,58,79 tkm			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	240	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	200			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 27.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Tür links vorne

leichter Kratzer größer als 5 cm



Seitenteil hinten links

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Tür rechts vorne

Steinschläge kleiner als 0.3 cm
