

Zustandsbericht

Neupreis:	29.270 €
Ausstattungspreis:	4.162 €
Gesamtpreis:	33.432 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant SOUND 1,6 TDI DSG

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZIP557914	GW-Nummer:	0138
Erstzulassung:	06.12.2017	Vorbesitzer:	2
Kilometerstand:	143.200 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Sonstiges
Farbbezeichnung:	Atlantik Blue Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	2022	Fahrbereifung:	16" Alu	Winter
Motorölwechsel in:	30.000km	Profiltiefe:	vorne 7/7	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.498, 59.873, 87.476, 118.335 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	✓	✓		✓
2			✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos
Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm




Stoßfänger hinten

Oberflächenkratzer kleiner als 5 cm



Seitenteil hinten rechts

Kratzer kleiner als 5 cm



Innenraum

Kratzer kleiner als 5 cm



.....

.....

