

Zustandsbericht

Neupreis:	30.540 €
Ausstattungspreis:	3.953 €
Gesamtpreis:	34.493 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1.6 TDI 85kW 7-Gang DSG 4 Türen

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZKP557945	GW-Nummer:	0002
Erstzulassung:	29.08.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	80.300 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	08/2024	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	29.000 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.151, 53.856, 79.273 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	160	Motorhaube	260	Kotflügel rechts	160
Tür vorne links	160	Dach	160	Tür vorne rechts	160
Tür hinten links	160	Heckklappe	160	Tür hinten rechts	160
Seitenteil links	200			Seitenteil rechts	160

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 29.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Kotflügel links

Delle kleiner als 2 cm



Tür links vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Innenraum

Delle kleiner als 2 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer größer als 5 cm



Tür rechts vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Riss kleiner als 5 cm



Innenraum

Funktion eingeschränkt
