

Zustandsbericht

Neupreis:	27.270 €
Ausstattungspreis:	12.538 €
Gesamtpreis:	39.808 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1.6 TDI 85kW 5-Gang 4 Türen

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZIP562978	GW-Nummer:	0005
Erstzulassung:	04.01.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	73.050 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Tungsten Silver Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	01/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	15.700 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	28.136, 58.711 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	250	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	250	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	250			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓	✓	✓
2	✓			
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 16.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Kotflügel rechts

Delle kleiner als 2 cm



Seitenteil hinten rechts

Delle kleiner als 2 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Kotflügel links

Delle kleiner als 2 cm



Dachholm rechts

feiner Kratzer kleiner als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Tür links hinten

feiner Kratzer kleiner als 5 cm

.....

.....

.....

.....