

Zustandsbericht

Neupreis: 28.390 €
Ausstattung: 5.802 €
Gesamt: 34.192 €

KFZ SITZ
07227/ 222 121
verkauf@kfzsitz.at



Volkswagen Golf Variant Comfortline 1.6 TDI 85kW 5-Gang

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZKP563213	GW-Nummer:	0197
Erstzulassung:	10.04.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	130.600 km	Schlüsselanzahl:	2
Farbbezeichnung:	Uranograu	genehmigt für:	Österreich
Fahrzeugherkunft:	Leasingrückläufer	letzte Zulassung:	Deutschland

Servicedetails

Gutachten gültig bis:	04/2024	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Ölwechselservice fällig in:	21.600 km	Reifenprofil:	vorne 6/6	hinten 7/7
Service gepflegt:	ja	Zusatzbereifung:		
letzter Service-Eintrag bei:	30,61,94,122 t km	Reifenprofil:		

Fahrzeugcheck

Reifendruck	<input checked="" type="checkbox"/>	Schließsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Flüssigkeitsstände	<input checked="" type="checkbox"/>	Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorlauf	<input checked="" type="checkbox"/>	Klima/Heizung	<input checked="" type="checkbox"/>
Kupplung/Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>	Reserverad/Tirefit	<input checked="" type="checkbox"/>

Unterbodenkontrolle	<input checked="" type="checkbox"/>	Pannenset	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie Sichtprüfung	<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenzsysteme	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontscheibe	<input checked="" type="checkbox"/>	Komfortelektronik	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenwischer	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenkung	<input checked="" type="checkbox"/>	Testfahrt durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	180	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenwand links	150			Seitenwand rechts	150

Info: Der Normalwert liegt zwischen 100-250, Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin

Anmerkungen

60 km Testfahrt durchgeführt es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeug wurde übernommen in Haid am

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler

Detailfotos

Info: Die Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren möglich



*Mittelarmlehne
abgeschürft*



*Stoßfänger vorne
Kratzer*



*Stoßfänger vorne
Lackfehler*



*Tür links vorne
Lackfehler*

