

Zustandsbericht

Neupreis:	30.540 €
Ausstattungspreis:	3.385 €
Gesamtpreis:	33.925 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1.6 TDI 85kW 7-Gang DSG

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZKP566484	GW-Nummer:	0187
Erstzulassung:	06.05.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	111.350 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Uranograu	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	05/2024	Fahrbereifung:	16" Alu	Allwetter
Motorölwechsel in:	30.000km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 7/7
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	29.556, 57.047, 87.071 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	170	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	230	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	260	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	260			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Motorhaube

Delle größer als 2 cm



Seitenteil hinten rechts

Delle und Kratzer



Tür rechts vorne

Kratzer größer als 5 cm



Kotflügel rechts

Delle und Kratzer



Verkleidung

leicht abgeschürft



Seitenteil hinten rechts

Kratzer kleiner als 5 cm
