

Zustandsbericht

Neupreis:	35.190 €
Ausstattungspreis:	5.551 €
Gesamtpreis:	40.741 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Seat Ateca 2,0 TDI Xcellence 4WD

Fahrgestellnummer:	VSSZZZ5FZJ6589265	GW-Nummer:	0061
Erstzulassung:	06.07.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	90.150 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Nevada Weiß	letzte Zulassung / genehmigt für:	FR / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	07/2023	Fahrbereifung:	18" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	30.000km	Profiltiefe:	vorne 7/7	hinten 3/3
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.479, 61.289 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	280
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	700

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 18.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Innenraum

Kratzer kleiner als 2 cm



Tür links vorne

Delle auf Leiste



Türgriff links hinten

abgeschürft



Stoßfänger hinten

Lackfehler kleiner als 5 cm



Stoßfänger hinten

Lackfehler kleiner als 2 cm



Seitenteil rechts

leicht abgeschürft



Tür rechts vorne

Kratzer kleiner als 5 cm

