

Zustandsbericht

Neupreis:	40.320 €
Ausstattungspreis:	2.495 €
Gesamtpreis:	42.815 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Superb Combi Sportline 2.0 TDI 6-Gang

Fahrgestellnummer:	TMBJH7NP8J7604979	GW-Nummer:	0109
Erstzulassung:	26.06.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	123.750 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Schwarz-Magic Perleffekt	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	06/2023	Fahrbereifung:	18" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	17.800 km	Profiltiefe:	vorne 7/7	hinten 7/7
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	31.727, 56.973, 82.712, 114.497 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓		✓
2	✓		✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Mittelkonsole

Fehlteil



Ladekante

leicht abgeschürft



Stoßfänger hinten

leichte Kratzer kleiner als 5 cm



Heckklappe

leichter Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger hinten

leichter Kratzer größer als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Stoßfänger vorne

leichter Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts hinten

Delle kleiner als 1 cm

.....

.....

.....

.....