

Zustandsbericht

Neupreis:	31.790 €
Ausstattungspreis:	4.263 €
Gesamtpreis:	36.053 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Seat Ateca 1.6 CR TDI Ecomotive Style DSG 85 kw.

Fahrgestellnummer:	VSSZZZ5FZL6546950	GW-Nummer:	0043
Erstzulassung:	21.01.2020	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	147.200 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Black Magic	Land der letzten Zulassung:	Belgien

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	01/2025	Fahrbereifung:	17" Alufelge	Sommer
Motorölwechsel in:	17.300 Km	Profiltiefe:	vorne 3/3	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	-			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	130	Motorhaube	130	Kotflügel rechts	130
Tür vorne links	130	Dach	130	Tür vorne rechts	130
Tür hinten links	130	Heckklappe	130	Tür hinten rechts	130
Seitenteil links	130			Seitenteil rechts	130

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

.....
Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am

.....
Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Tür links hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Seitenteil rechts

Delle kleiner als 1 cm



Tür rechts vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Dach

Lackfehler kleiner als 5 cm



Schaltknäuf

abgenutzt

**Navigation
nachbestellen**

**SD-Karte fehlt
+ 100€**
