

Zustandsbericht

Neupreis:	36.390 €
Ausstattungspreis:	1.813 €
Gesamtpreis:	38.203 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda SUPERB Combi 2,0 TDI Ambition

Fahrgestellnummer:	TMBJH7NP0K7034154	GW-Nummer:	0033
Erstzulassung:	10.12.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	128.350km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Black Magic Pearl	letzte Zulassung / genehmigt für:	AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	12/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	23200 km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	31, 62, 88, 121 tkm			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	250	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓		✓
2	✓		✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 27.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Außenspiegel links

Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

leicht abgeschürft



Fahrzeugfront

viele Steinschläge



Tür rechts vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts hinten

Delle kleiner als 2 cm



Seitenteil rechts

Delle kleiner als 2 cm



Heckklappe

Delle kleiner als 2 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



Tür links vorne

Delle kleiner als 2 cm
