

Zustandsbericht

Neupreis:	44.826 €
Ausstattungspreis:	7.006 €
Gesamtpreis:	51.832 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

BMW 318d Touring Steptronic Advantage

Fahrgestellnummer:	WBA8H71040A728074	GW-Nummer:	0018
Erstzulassung:	06.2018	Vorbesitzer:	2
Kilometerstand:	98.600 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Alpinweiß	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	06/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	27900 km	Profiltiefe:	vorne 7/7	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	wartungsfrei	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	36, 66, 78, 96 tkm			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	140	Motorhaube	140	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	140
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	140
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	140

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 29.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Außenspiegel

leicht abgeschürft



Tür rechts hinten

Delle kleiner als 2 cm



Innenraum

leicht abgeschürft



Innenraum

leicht abgeschürft



Innenraum

leicht abgeschürft



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür links hinten

Kratzer kleiner als 5 cm
