

Zustandsbericht

| | |
|--------------------|----------|
| Neupreis: | 27.270 € |
| Ausstattungspreis: | 3.124 € |
| Gesamtpreis: | 30.394 € |



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1,6 TDI

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| Fahrgestellnummer: | WVWZZZAUZHP756609 | GW-Nummer: | 0080 |
| Erstzulassung: | 31.03.2017 | Vorbesitzer: | 1 |
| Kilometerstand: | 46.750 km | Schlüsselanzahl: | 2 |
| Leistung: | 116 PS | Fahrzeugherkunft: | Leasingfirma |
| Farbbezeichnung: | Pure White | letzte Zulassung / genehmigt für: | DE / AUT |

Service details

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------|------------|
| Überprüfung gültig bis: | 03/2023 | Fahrbereifung: | 16" Alu | Sommer |
| Motorölwechsel in: | 21900 km | Profiltiefe: | vorne 8/8 | hinten 6/6 |
| Getriebeölwechsel bei: | wartungsfrei | Zusatzbereifung: | | |
| Zahnriemenwechsel bei: | 210.000 km | Profiltiefe: | | |
| Servicehistorie: | 19.922, 31.522, 42.392 km | | | |

Fahrzeugcheck

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|
| Bereifung | ✓ | Fahrwerk/Lenkung | ✓ |
| Flüssigkeitsstände | ✓ | Beleuchtung | ✓ |
| Motor | ✓ | Schließsystem | ✓ |
| Kupplung/Getriebe | ✓ | Komfortelektronik | ✓ |
| Karosserie | ✓ | Verglasung | ✓ |
| Unterboden | ✓ | Klima/Heizung | ✓ |
| Bremsanlage | ✓ | 50 km Testfahrt | ✓ |

Lackwerte in μm

| | | | | | |
|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| Kotflügel links | 160 | Motorhaube | 210 | Kotflügel rechts | 160 |
| Tür vorne links | 160 | Dach | 160 | Tür vorne rechts | 160 |
| Tür hinten links | 160 | Heckklappe | 160 | Tür hinten rechts | 160 |
| Seitenteil links | 160 | | | Seitenteil rechts | 160 |

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

| | Optik | Technik | Ausstattung | Preis |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 29.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Außenspiegel

abgeschürft

.....

.....

