

Zustandsbericht

| | |
|--------------|----------|
| Neupreis: | 33.387 € |
| Ausstattung: | 5.465 € |
| Gesamt: | 38.852 € |

KFZ SITZ
07227/ 222 121
verkauf@kfsitz.at



BMW 118d Sport Line

| | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Fahrgestellnummer: | WBA1S51060V837832 | GW-Nummer: | 0181 |
| Erstzulassung: | 07.2017 | Vorbesitzer: | 1 |
| Kilometerstand: | 109.000 km | Schlüsselanzahl: | 2 |
| Farbbezeichnung: | Black Sapphire Metallic | genehmigt für: | Österreich |
| Fahrzeugherkunft: | Sonstiges | letzte Zulassung: | Deutschland |

Service details

| | | | | |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| Gutachten gültig bis: | 07/2023 | Fahrbereifung: | 16" Alu | Sommer |
| Ölwechselservice fällig in: | 7900 km | Reifenprofil: | vorne 4/4 | hinten 5/5 |
| Service gepflegt: | ja | Zusatzbereifun | | |
| letzter Service-Eintrag bei: | 89.220 km | Reifenprofil: | | |

Fahrzeugcheck

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|
| Reifendruck | ✓ | Schließsystem | ✓ |
| Flüssigkeitsstände | ✓ | Beleuchtung | ✓ |
| Motorlauf | ✓ | Klima/Heizung | ✓ |
| Kupplung/Getriebe | ✓ | Reserverad/Tirefit | ✓ |

Unterbodenkontrolle
Karosserie Sichtprüfung
Frontscheibe
Scheibenwischer
Lenkung



Pannenset
Assistenzsysteme
Komfortelektronik
Bremsanlage
Testfahrt durchgeführt



Lackwerte in μm

| | | | | | |
|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| Kotflügel links | 150 | Motorhaube | 150 | Kotflügel rechts | 210 |
| Tür vorne links | 150 | Dach | 150 | Tür vorne rechts | 300 |
| Tür hinten links | 150 | Heckklappe | 150 | Tür hinten rechts | 150 |
| Seitenwand links | 150 | | | Seitenwand rechts | 150 |

Info: Der Normalwert liegt zwischen 100-250, Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin

Anmerkungen

60 km Testfahrt durchgeführt es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeug wurde übernommen in Haid am

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler

Detailfotos

Info: Die Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren möglich



Innenraum

leicht abgeschürft



Innenraum

Kratzer



Fahrzeugfront

kleine Steinschläge



Fahrzeugfront

leichter Kratzer



Heckklappe

kleine Delle



Seitenteil hinten links

Lackfehler



Ladekante

Lackfehler



Tür rechts hinten

leichter Kratzer



Dach

kleine Delle
