

Zustandsbericht

Neupreis:	35.490 €
Ausstattungspreis:	3.500 €
Gesamtpreis:	38.990 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

VW Passat Variant 1.6 TDI Comfortline

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJE105302	GW-Nummer:	0052
Erstzulassung:	05.12.2017	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	152.700 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	120 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Black Oak Brown Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	BE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	12/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	30.000km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:				

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	160	Motorhaube	160	Kotflügel rechts	160
Tür vorne links	160	Dach	160	Tür vorne rechts	160
Tür hinten links	160	Heckklappe	160	Tür hinten rechts	160
Seitenteil links	160			Seitenteil rechts	160

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Tür links vorne

Riss kleiner als 2 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.5 cm



Tür rechts vorne

Delle kleiner als 2 cm

Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



Tür rechts hinten

Delle kleiner als 1 cm



Stoßfänger hinten

Delle größer als 2 cm

