

Zustandsbericht

Neupreis:	19.590 €
Ausstattungspreis:	3.575 €
Gesamtpreis:	23.165 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Tipo 1,3 MultiJet II 95 Start&Stop Easy

Fahrgestellnummer:	ZFA35600006E73501	GW-Nummer:	0117
Erstzulassung:	30.12.2016	Vorbesitzer:	2
Kilometerstand:	66.500 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	95 PS	Fahrzeugherkunft:	Privatbesitz
Farbbezeichnung:	Blu Mediterraneo Pearl	letzte Zulassung / genehmigt für:	AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	12/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	17800 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:				

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	140	Motorhaube	140	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	140
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	140
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	140

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Tür links vorne

Delle größer als 2 cm



Motorhaube

Delle kleiner als 2 cm



Seitenteil rechts

Delle größer als 2 cm



Stoßfänger hinten

leicht abgeschürft



Tür links vorne

Delle kleiner als 2 cm
