

Zustandsbericht

Neupreis:	30.540 €
Ausstattungspreis:	3.950 €
Gesamtpreis:	34.490 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf Variant Comfortline 1.6 TDI 85kW 7-Gang DSG

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZKP572897	GW-Nummer:	0177
Erstzulassung:	27.06.19	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	121.900 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	06/2024	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	26.500 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	bei 121.800 Km neu gemacht	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30, 59, 87, 116 tkm			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	200
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	200
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Tür rechts vorne

Delle kleiner als 2 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



Tür links hinten

Oberflächenkratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Außenspiegel links

Kratzer kleiner als 5 cm



Rad links vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür links vorne

Kratzer kleiner als 5 cm
