

## Zustandsbericht

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Neupreis:          | 27.340 € |
| Ausstattungspreis: | 7.800 €  |
| Gesamtpreis:       | 35.140 € |



KFZ SITZ  
07227/ 222 121  
[www.kfzsitz.at](http://www.kfzsitz.at)

### Seat Leon ST Style 1.6 TDI

|                    |                   |                                   |              |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| Fahrgestellnummer: | VSSZZZ5FZKR001974 | GW-Nummer:                        | 0151         |
| Erstzulassung:     | 18.10.2018        | Vorbesitzer:                      | 1            |
| Kilometerstand:    | 96.800km          | Schlüsselanzahl:                  | 2            |
| Leistung:          | 116 PS            | Fahrzeugherkunft:                 | Leasingfirma |
| Farbbezeichnung:   | Mystery Blau      | letzte Zulassung / genehmigt für: | DE / AUT     |

### Servicedetails

|                         |                   |                  |           |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------|
| Überprüfung gültig bis: | 10/2023           | Fahrbereifung:   | 16" Alu   | Sommer     |
| Motorölwechsel in:      | 27600 km          | Profiltiefe:     | vorne 5/5 | hinten 4/4 |
| Getriebeölwechsel bei:  | wartungsfrei      | Zusatzbereifung: |           |            |
| Zahnriemenwechsel bei:  | 210.000 Km fällig | Profiltiefe:     |           |            |
| Servicehistorie:        | 31, 62, 94 tkm    |                  |           |            |

### Fahrzeugcheck

|                    |   |                   |   |
|--------------------|---|-------------------|---|
| Bereifung          | ✓ | Fahrwerk/Lenkung  | ✓ |
| Flüssigkeitsstände | ✓ | Beleuchtung       | ✓ |
| Motor              | ✓ | Schließsystem     | ✓ |
| Kupplung/Getriebe  | ✓ | Komfortelektronik | ✓ |
| Karosserie         | ✓ | Verglasung        | ✓ |
| Unterboden         | ✓ | Klima/Heizung     | ✓ |
| Bremsanlage        | ✓ | 50 km Testfahrt   | ✓ |

| Lackwerte in µm  |     |            |     |                   |     |
|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| Kotflügel links  | 160 | Motorhaube | 160 | Kotflügel rechts  | 160 |
| Tür vorne links  | 160 | Dach       | 160 | Tür vorne rechts  | 160 |
| Tür hinten links | 160 | Heckklappe | 160 | Tür hinten rechts | 160 |
| Seitenteil links | 160 |            |     | Seitenteil rechts | 160 |

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

| Fahrzeugbewertung |                                    |                                    |                                    |                                    |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                   | Optik                              | Technik                            | Ausstattung                        | Preis                              |
| 1                 | <div><div></div><div>✓</div></div> | <div><div></div><div>✓</div></div> | <div><div></div><div>✓</div></div> | <div><div></div><div>✓</div></div> |
| 2                 | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  |
| 3                 | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  |
| 4                 | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  |
| 5                 | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  | <div><div></div><div></div></div>  |

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

|                                                                                                                         |                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Unterschrift Verkäufer                                                                                                  | Fahrzeugübernahme in Haid am 27.04.2024 | Unterschrift Käufer |
| Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler. |                                         |                     |

| Detailfotos                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden. |



**Mittelkonsole**

*leicht abgenutzt*



**Ladekante**

*leicht abgeschürft*



**Fahrzeugfront**

*Steinschläge kleiner als 0.3 cm*



**Tür links hinten**

*Delle kleiner als 2 cm*



**Außenspiegel rechts**

*Kratzer kleiner als 5 cm*



**Stoßfänger hinten**

*Kratzer kleiner als 2 cm*



**Rad links hinten**

*Kratzer größer als 5 cm*



**Tür links hinten**

*Kratzer kleiner als 2 cm*



