

Zustandsbericht

Neupreis:	23.640 €
Ausstattungspreis:	3.950 €
Gesamtpreis:	27.590 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Seat Leon Kombi Leon ST FR 1,4 TSI

Fahrgestellnummer:	VSSZZZ5FZHR043515	GW-Nummer:	0031
Erstzulassung:	17.03.2017	Vorbesitzer:	2
Kilometerstand:	48.700 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	125 PS benzin	Fahrzeugherkunft:	Privatbesitz
Farbbezeichnung:	grau	letzte Zulassung / genehmigt für:	AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	03/2023	Fahrbereifung:	18" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	15.000 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:	16" Alu	Winter
Zahnriemenwechsel bei:	wartungsfrei	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 6/6
Servicehistorie:				

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 17.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

Lackfehler kleiner als 2 cm



Rad rechts vorne

Kratzer größer als 5 cm




Außenspiegel

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Steinschlag größer als 0.3 cm



Heckklappe

sanfte Delle kleiner als 2 cm

