

Zustandsbericht

Neupreis:	30.950 €
Ausstattungspreis:	12.395 €
Gesamtpreis:	43.345 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

BMW 2 Gran Tourer 216i Advantage - 7 SITZER

Fahrgestellnummer:	WBA6V110X05R35798	GW-Nummer:	0098
Erstzulassung:	27.03.2020	Vorbesitzer:	-
Kilometerstand:	20.500 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	109 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Mediterranblau Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	03/2023	Fahrbereifung:	17" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	27.000km	Profiltiefe:	vorne 3/3	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	wartungsfrei	Profiltiefe:		
Servicehistorie:				

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	✓	✓		✓
2			✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 17.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos
Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Rad rechts vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Innenraum

leicht abgeschürft



Innenraum

leicht abgeschürft
