

## Zustandsbericht

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Neupreis:          | 45.540 € |
| Ausstattungspreis: | 6.670 €  |
| Gesamtpreis:       | 52.210 € |



KFZ SITZ  
07227/ 222 121  
[www.kfzsitz.at](http://www.kfzsitz.at)

### Alhambra Style 2,0 TDI DSG

|                    |                       |                             |              |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Fahrgestellnummer: | VSSZZZ7NZLV514741     | GW-Nummer:                  | 0084         |
| Erstzulassung:     | 18.09.2020            | Vorbesitzer:                | 1            |
| Kilometerstand:    | 150.050 Km            | Schlüsselanzahl:            | 2            |
| Leistung:          | 150 PS                | Fahrzeugherkunft:           | Leasingfirma |
| Farbbezeichnung:   | Deep Schwarz Metallic | Land der letzten Zulassung: | Deutschland  |

### Service details

|                         |                    |                  |              |            |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------|
| Überprüfung gültig bis: | 09/2024            | Fahrbereifung:   | 16" Alufelge | Sommer     |
| Motorölwechsel in:      | 30.000 Km          | Profiltiefe:     | vorne 5/5    | hinten 5/5 |
| Getriebeölwechsel bei:  | 120.000 Km         | Zusatzbereifung: |              |            |
| Zahnriemenwechsel bei:  | 210.000 km         | Profiltiefe:     |              |            |
| Servicehistorie:        | 30, 57, 88, 120 Km |                  |              |            |

### Fahrzeugcheck

|                    |   |                   |   |
|--------------------|---|-------------------|---|
| Bereifung          | ✓ | Fahrwerk/Lenkung  | ✓ |
| Flüssigkeitsstände | ✓ | Beleuchtung       | ✓ |
| Motor              | ✓ | Schließsystem     | ✓ |
| Kupplung/Getriebe  | ✓ | Komfortelektronik | ✓ |
| Karosserie         | ✓ | Verglasung        | ✓ |
| Unterboden         | ✓ | Klima/Heizung     | ✓ |
| Bremsanlage        | ✓ | 50 km Testfahrt   | ✓ |

Lackwerte in  $\mu\text{m}$

|                  |     |            |     |                   |     |
|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| Kotflügel links  | 130 | Motorhaube | 130 | Kotflügel rechts  | 130 |
| Tür vorne links  | 130 | Dach       | 130 | Tür vorne rechts  | 130 |
| Tür hinten links | 130 | Heckklappe | 130 | Tür hinten rechts | 130 |
| Seitenteil links | 130 |            |     | Seitenteil rechts | 130 |

*Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.*

| Fahrzeugbewertung |  |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

|   | Lack                                | Innenraum                           | Technik                             | Ausstattung                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 5 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

*Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)*

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am

Unterschrift Käufer

*Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.*

|      | Detailfotos |
|------|-------------|
| 1.   |             |
| 2.   |             |
| 3.   |             |
| 4.   |             |
| 5.   |             |
| 6.   |             |
| 7.   |             |
| 8.   |             |
| 9.   |             |
| 10.  |             |
| 11.  |             |
| 12.  |             |
| 13.  |             |
| 14.  |             |
| 15.  |             |
| 16.  |             |
| 17.  |             |
| 18.  |             |
| 19.  |             |
| 20.  |             |
| 21.  |             |
| 22.  |             |
| 23.  |             |
| 24.  |             |
| 25.  |             |
| 26.  |             |
| 27.  |             |
| 28.  |             |
| 29.  |             |
| 30.  |             |
| 31.  |             |
| 32.  |             |
| 33.  |             |
| 34.  |             |
| 35.  |             |
| 36.  |             |
| 37.  |             |
| 38.  |             |
| 39.  |             |
| 40.  |             |
| 41.  |             |
| 42.  |             |
| 43.  |             |
| 44.  |             |
| 45.  |             |
| 46.  |             |
| 47.  |             |
| 48.  |             |
| 49.  |             |
| 50.  |             |
| 51.  |             |
| 52.  |             |
| 53.  |             |
| 54.  |             |
| 55.  |             |
| 56.  |             |
| 57.  |             |
| 58.  |             |
| 59.  |             |
| 60.  |             |
| 61.  |             |
| 62.  |             |
| 63.  |             |
| 64.  |             |
| 65.  |             |
| 66.  |             |
| 67.  |             |
| 68.  |             |
| 69.  |             |
| 70.  |             |
| 71.  |             |
| 72.  |             |
| 73.  |             |
| 74.  |             |
| 75.  |             |
| 76.  |             |
| 77.  |             |
| 78.  |             |
| 79.  |             |
| 80.  |             |
| 81.  |             |
| 82.  |             |
| 83.  |             |
| 84.  |             |
| 85.  |             |
| 86.  |             |
| 87.  |             |
| 88.  |             |
| 89.  |             |
| 90.  |             |
| 91.  |             |
| 92.  |             |
| 93.  |             |
| 94.  |             |
| 95.  |             |
| 96.  |             |
| 97.  |             |
| 98.  |             |
| 99.  |             |
| 100. |             |

*Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.*



**Tür rechts hinten**

*Delle kleiner als 2 cm*



**Tür links vorne**

*Delle kleiner als 2 cm*



**Fahrzeugfront**

*Steinschläge kleiner als 0.5 cm*

.....

.....



