Zustandsbericht

Neupreis:	28.500 €
Ausstattungspreis:	4.019 €
Gesamtpreis:	32.519 €

KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

VW Touran 1,6 TDI "Cup"

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZFW005453	GW-Nummer:	0026
Erstzulassung:	07/2014	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	105.400 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	105 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	pure white	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	07/2023	Fahrbereifung:	16″ Alu	Winter
nächster Ölwechsel fällig in:	28400 km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 7/7
Servicehistorie:	22.141, 47.469, 78.340, 103.809 km	Zusatzbereifung:		
durchgeführte Servicearbeiten:		Profiltiefe:		

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm

Kotflügel links	160	Motorhaube	160	Kotflügel rechts	160
Tür vorne links	160	Dach	160	Tür vorne rechts	160
Tür hinten links	160	Heckklappe	160	Tür hinten rechts	160
Seitenteil links	160			Seitenteil rechts	160

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	☑	☑	☐	☐
2	☐	☐	☑	☑
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 29.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.

Motorhaube *kleine Delle*

Heckklappe *kleine Delle*

Reifen links vorne *leichter Kratzer*

Reifen links hinten *Kratzer*

Innenraum *leicht abgeschürft*

Innenraum *Kratzer*

Reifen rechts hinten *leichter Kratzer*

Reifen rechts vorne *leichter Kratzer*

Schweller rechts *leichter Kratzer*

Seitenteil hinten links *Lackfehler ausgebessert*