

Zustandsbericht

Neupreis:	28.840 €
Ausstattungspreis:	3.296 €
Gesamtpreis:	32.136 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Touran Trendline 1,6 TDI BlueMotion DSG

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZFW053647	GW-Nummer:	0183
Erstzulassung:	30.06.2015	Vorbesitzer:	-
Kilometerstand:	127.750 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	105 PS	Fahrzeugherkunft:	Privatbesitz
Farbbezeichnung:	Deep Black Perleffekt	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	06/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	29400 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:				

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 28.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Kotflügel links

Delle größer als 2 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm




Stoßfänger vorne

abgeschürft



Seitenteil hinten links

Delle größer als 2 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Tür rechts hinten

Delle kleiner als 2 cm



Tür links vorne

Kratzer kleiner als 5 cm

