

Zustandsbericht

Neupreis:	30.320 €
Ausstattungspreis:	4.672 €
Gesamtpreis:	34.992 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Touran Comfortline 1.6 TDI 85kW 6-Gang

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZJW088503	GW-Nummer:	0144
Erstzulassung:	04.06.18	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	143.200 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Indiumgrau	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	06/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
nächster Ölwechsel fällig in:	5900 km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 3/3
Servicehistorie:	29.182, 60.594, 89.583, 119.072 km	Zusatzbereifung:		
durchgeführte Servicearbeiten:		Profiltiefe:		

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	170	Kotflügel rechts	180
Tür vorne links	230	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Innenraum

Abgenutzt



Innenraum

abgenutzt



Innenraum

leicht abgenutzt



Schweller rechts

kleine Delle



Außenspiegel

leicht abgeschürft



Tür links hinten

Lackfehler ausgebessert



Heckklappe

kleine Delle



Heckklappe

kleine Delle



Heckklappe

kleine Steinschläge



Kotflügel rechts vorne

abgeschürft



