

Zustandsbericht

Neupreis:	20.770 €
Ausstattungspreis:	6.394 €
Gesamtpreis:	27.164 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Golf 1,2 TSI R-line

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZFW123911	GW-Nummer:	0108
Erstzulassung:	24.10.2014	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	91.750 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	86 PS	Fahrzeugherkunft:	Privatbesitz
Farbbezeichnung:	Pure White	letzte Zulassung / genehmigt für:	AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	10/2023	Fahrbereifung:	17" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	13900 Km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	wartungsfrei	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	16,36,63,73 tkm			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	160	Motorhaube	180	Kotflügel rechts	160
Tür vorne links	160	Dach	160	Tür vorne rechts	160
Tür hinten links	160	Heckklappe	160	Tür hinten rechts	160
Seitenteil links	160			Seitenteil rechts	500

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 20.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Seitenteil hinten links

Delle kleiner als 2 cm



Lenkrad

abgenutzt



Außenspiegel

leicht abgeschürft




Verkleidung

abgeschürft



Außenspiegel

leicht abgeschürft



Tür rechts vorne

kleine Delle und Kratzer



Kotflügel links

Delle kleiner als 2 cm



Stoßfänger hinten

leicht abgeschürft

