

Zustandsbericht

Neupreis:	34.950 €
Ausstattungspreis:	3.450 €
Gesamtpreis:	38.400 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

VW Touran 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology Highline

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZGW574541	GW-Nummer:	0059
Erstzulassung:	03.05.2016	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	149.800 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	deep black perl	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	05/2023	Fahrbereifung:	17" Alu	Sommer
nächster Ölwechsel fällig in:	13600 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 5/5
Servicehistorie:		Zusatzbereifung:		
durchgeführte Servicearbeiten:		Profiltiefe:		

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	200	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	350
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	350

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Außenspiegel

leichter Kratzer



Motorhaube

Kratzer



Kotflügel links

Lackfehler ausgebessert



Seitenteil hinten links

leichter Kratzer



Innenraum

leicht abgenutzt



Reifen links hinten

leichter Kratzer



Innenraum

leichter Kratzer



Innenraum

abgeschürft



Innenraum

leicht abgeschürft



Fahrzeugfront

kleine Steinschläge
